

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МБДОУ  
Детский сад «Василёк» г. Заозерного  
Л.В.Розбура  
Приказ № 51-ОД  
От 19 декабря 2016 года



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01-15  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
Детский сад «Василёк» города Заозерного

Муниципальное образование  
Рыбинский район Красноярского края

«28» октября 2016 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Василёк» г. Заозерного
- 1.2. Адрес объекта 663961, РФ, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Весёлая, 1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 889,2 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 5247,45 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта 2012 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно  
капитального не установлено
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте.
- 1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Василёк» города Заозерного; МБДОУ Детский сад «Василёк» г. Заозерного;
- 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 663961, РФ, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Весёлая, 1;

Приложение 1  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01-15  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
Детский сад «Василёк»  
города Заозерного  
от «19» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:  
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ (УЧАСТОК)**

*наименование объекта, адрес объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Василёк» г. Заозерного; 663961, РФ, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Весёлая, 1.*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию	С	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1	Замечаний нет	-	-	-
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный, уличный, на территорию объекта (при перепадах рельефа))	нет	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют	С	Уложить	Работы в

					тактильные наземные указатели		тротуарную тактильную плитку	рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	------------------------------	--

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.6</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		на плане	N плана	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»	1-2	1	В рамках текущего ремонта

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно условно, (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
 объекта социальной инфраструктуры  
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
 для инвалидов и предоставляемых услуг  
 № 01-15  
 Муниципального бюджетного дошкольного  
 образовательного учреждения  
 Детский сад «Василёк»  
 города Заозерного  
 от «19» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:  
 2. ВХОД (ВХОДЫ) В ЗДАНИЕ**

*наименование объекта, адрес объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Василёк» г.Заозерного; 663961, РФ, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Весёлая,1.*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	нет	-	-	Замечаний нет	-	-	-
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	1	Отсутствует тактильный напольный указатель, предупредительная рифленая плитка	С	Укладка тактильной напольной плитки на площадке перед дверью,	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
4	Дверь (входная)	есть	5	2а	Отсутствуют фиксаторы	К; О	Установить фиксаторы двери в положении	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения

							«открыто/з акрыто»	ия финансо вых средств
5	Тамбур	есть	6	2а	Замечаний нет	К; О; С	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует тактильный напольный указатель, предупредите льная рифленая плитка, Отсутствуют фиксаторы		Укладка тактильно й напольной плитки на площадке перед дверью, Установит ь фиксаторы двери в положени и «открыто/з акрыто»	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделен ия финансо вых средств

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.6.</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	«ДУ»	5, 6,4	1, 2а	В рамках текущего ремонта

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
 объекта социальной инфраструктуры  
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
 для инвалидов и предоставляемых услуг  
 № 01-15  
 Муниципального бюджетного дошкольного  
 образовательного учреждения  
 Детский сад «Василёк»  
 города Заозерного  
 от «19» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:  
 3. ПУТЬ (ПУТИ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ  
 (в т.ч. ПУТИ ЭВАКУАЦИИ)**

*наименование объекта, адрес объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Василёк» г.Заозерного; 663961, РФ, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Весёлая,1.*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N плана	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7	2а, 2б	Отсутствуют информационные таблички о препятствиях  Ширина коридоров не соответствует нормам	О;К;С  К	Установить информационные таблички о препятствиях Технические решения невозможны	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств Организация альтернативной формы обслуживания
2	Лестница (внутри здания)	есть	8	2а, 2б	А) Не соответствует ширина марша меньше 1,35=1,23;  Б) отсутству	К  О,С	А) Ширину марша изменить невозможно,	А) Организация альтернативной формы обслуживания

					<p>ют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон;</p> <p>В) отсутствуют контрастные цветные полосы на первой и последней ступенях марша;</p> <p>Г) отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил</p>	<p>С</p> <p>С</p>	<p>Б) монтаж поручней ;</p> <p>В) нанести контрастные цветные полосы на первой и последней ступенях марша;</p> <p>Установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил</p>	<p>Б) Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств;</p> <p>В) Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств;</p> <p>Г) Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств</p>
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Пандус на лестничных маршах с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон отсутствует;	все	Устройство пандуса не возможно;	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	Устройство лифта не возможно	Технические решения невозможны - организация

								альтернативной формы обслуживания;
5	Дверь	есть	9,10,11,12,13,14,15	2а,2б	соответствует	все	Не требуется	Не требуется
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		2в,2г	Не соответствует ширина марша меньше 1,35=1,23;	К	Ширину марша изменить не возможно	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствиях; отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами; Не соответствует ширина марша меньше 1,35=1,23;  Б)отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон;	К  О,С  С  С	А)Ширину марша изменить не возможно,  Б)монтаж поручней ;  В) нанести	А) Организация альтернативной формы обслуживания Б) Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств;  В) Работы в рамках текущего ремонта по мере



					В)отсутствуют контрастные цветové полосы на первой и последней ступенях марша;		контрастные цветové полосы на первой и последней ступенях марша;	выделены финансовые средств;
					Г)отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил		Установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил	Г) Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.6</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»	16,17,18	2,3,4	В рамках текущего, капитального ремонта

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) оценено как доступно условно (с дополнительной помощью) для инвалидов по зрению, опорно-двигательного аппарата, глухих. Для инвалидов, передвигающихся на колясках, движение по коридору невозможно по техническим причинам, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (1)  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01-15  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
Детский сад «Василёк» г.Заозерного

от «19» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:**  
**4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ**  
**(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)**  
**вариант I- ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ**

*наименование объекта, адрес объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Василёк» г.Заозерного; 663961, РФ, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Весёлая,1.*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	19,20	2	-	На уровне 1 этажа	-	-
2	Зальная форма обслуживания	есть	21,22	3	Отсутствует пандус, не соответствует ширина марша лестницы.	К	Ширину марша изменить не возможно	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслужи

								вания;
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными и знаками	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.6</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	«ДУ»	21,22	5,6	В рамках текущего ремонта. Для инвалидов колясочников организация форм альтернативного обслуживания

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Вариант I-зона обслуживания инвалидов) оценено как доступно условно (с дополнительной помощью) для инвалидов по зрению, нарушением опорно-двигательного аппарата, глухих. Для инвалидов колясочников недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (2)  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01-15  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
Детский сад «Василёк» города Заозерного  
от «19» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:  
4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ  
(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)  
вариант II- МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА**

*наименование объекта, адрес объекта: здание муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Василёк» г.Заозерного;  
663961, РФ, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Весёлая,1.*

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Места приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.6</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда	-			-

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
 <\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (3)  
 к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
 объекта социальной инфраструктуры  
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
 для инвалидов и предоставляемых услуг  
 № 01-15  
 Муниципального бюджетного дошкольного  
 образовательного учреждения  
 Детский сад «Василёк» города Заозерного  
 от «19» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:  
 4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ  
 (ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)  
 вариант III- ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

*наименование объекта, адрес объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Василёк» г.Заозерного; 663961, РФ, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Весёлая,1.*

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.6</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## Приложение 5

### к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и предоставляемых услуг № 01.15

Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
Детский сад «Василёк» города Заозерного  
от «19» декабря 2016 г.

## I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: 5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

наименование объекта, адрес объекта: здание муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Василёк» г.Заозерного;  
663961, РФ, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Весёлая,1.

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N плана	Содер- жание	Значим о для инва- лида (ка- тегория )	Содер- жание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	23,24 25,26	2 3	отсутствуют краны рычажного и нажимного действия;  не оборудована кнопка вызова;  отсутствуют поручни и опоры; Туалетные комнаты не	О,С  Г,О,С  С,О  К	Установка кранов рычажного и нажимного действия  Устройство кнопки вызова;  Устройство поручней и опор; Технические решения	Все работы в рамках капитальног о ремонта по мере выделения финансовых средств.

					соответствуют нормативам по площадям		невозможны	
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информирующие таблички о помещении;  отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях. отсутствуют поручни и опоры;  Туалетные комнаты не соответствуют нормативам по площадям	С; О;  С  К	Установить информирующие таблички в помещениях с дублированием рельефными буквами;  установить предупреждающие тактильные маячки.  Технические решения невозможны	Все работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.  Организация альтернативной формы обслуживания

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.6</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»	23,24, 25,26	7,8 9,10	В рамках текущего, капитального ремонта

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (Санитарно-гигиенические помещения) оценено как доступно условно(с дополнительной помощью)для инвалидов с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, слуха. Для инвалидов колясочников технические решения невозможны. Что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями**



Приложение 6

к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
 объекта социальной инфраструктуры  
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
 для инвалидов и предоставляемых услуг  
 № 01-15  
 Муниципального бюджетного дошкольного  
 образовательного учреждения  
 Детский сад «Василёк» города Заозерного  
 от «19» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:  
 6. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ НА ОБЪЕКТЕ**

*наименование объекта, адрес объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Василёк» г.Заозерного; 663961, РФ, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Весёлая,1.*

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет	-	-	А)Отсутствие пиктограмм, предупреждающих знаков ГОСТ Р 52131-2003;  Б)часть информации, расположенной на информационных стендах не читаема для лиц с ОВЗ	К; О; Г	А) Разместить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям;  Б)обеспечить доступность для прочтения лицами с ОВЗ информации, расположенной на стендах	Все работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.

2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют звуковые маяки	С	Установить звуковые маяки	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	Установить тактильные средства предупреждения об опасностях	В рамках капитального, текущего решения
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком,  Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасности информации, расположенной на информационных стендах не читаема для лиц с ОВЗ	С; Г	Установить дублирующую световую сигнализацию в здании  Установить тактильные средства предупреждения об опасностях  обеспечить доступность для прочтения лицами с ОВЗ информации, расположенной на стендах	В рамках капитального, текущего решения  В рамках капитального, текущего решения

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <a href="#">&lt;*&gt;</a> (к <a href="#">пункту 3.6</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <a href="#">&lt;*&gt;</a> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	«ДУ»	-	-	В рамках капитального, текущего ремонта

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
 <\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (Система информации на объекте) оценено как доступно условно (с дополнительной помощью) для инвалидов по зрению, с нарушением опорно-двигательного аппарата, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 7  
 к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
 объекта социальной инфраструктуры  
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
 для инвалидов и предоставляемых услуг  
 № 01-15  
 Муниципального бюджетного дошкольного  
 образовательного учреждения  
 Детский сад «Василёк» города Заозерного  
 от «19» декабря 2016 г.

## СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Муниципальное образование: **Рыбинский район Красноярского края**

№ п/п	Наименование образовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Василёк» города Заозерного	разработан	19.12.2016 года Приказ № 51-ОД	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.  Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ доступен условно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями зрения, для инвалидов,



			образовательной организации					
1.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Василёк» города Заозерного	разработан	19.12.2016 г.					